

KENIA 110 VISION BRONPI



kenia 110 vision bronpi pdf

La forma de calentar de estos aparatos es: a) por convección: 1.- Natural: por el paso del aire, através del cuerpo de fundición o de chapa y el carter. O bien por calentamiento a través de la campana del revestimiento en el que se introduce el insert (se han de colocar unas rejillas de ventilación, unas en la parte baja del revestimiento para entre el aire fría, y una o dos en la parte ...